
























N°	PARCELLES	DESCRIPTIONS	CADASTRE	AERIENNE	PHOTOS
16	A19 A20	Mr DE PONCINS Henri Route du Tatier Grange non accolée à l'habitation, couverture en tuiles, murs en pierre, voutes en brique			
17	A19 A20	Mr DE PONCINS Henri Route du Tatier Grange non accolée à l'habitation, couverture en tuiles, murs en pierre, voutes en brique			
18	A19 A20	Mr DE PONCINS Henri Route du Tatier Grange non accolée à l'habitation, couverture en tuiles, murs en pierre, voutes en brique			
19	A19 A20	Mr DE PONCINS Henri Route du Tatier Grange non accolée à l'habitation, couverture en tuiles, murs en pierre, voute			

N°	PARCELLES	DESCRIPTIONS	CADASTRE	AERIENNE	PHOTOS
20	OA42	<p>Mr ACHARD Jean</p> <p>Route du Tatier</p> <p>Dépendance accolée à une habitation, en pisé et couverture en tuiles</p>			
21	A476 OA549	<p>Mr MADAIRE Patrick</p> <p>Chemin de Frayr</p> <p>Grange non accolée à l'habitation, couverture en tuiles couleur terre cuite brune</p>			
22	OA646	<p>Mr DUCHENE Benjamin</p> <p>Impasse du Clos</p> <p>Dépendance accolée à l'habitation, en pisé et couverture en tuiles</p>			
23	ZH90	<p>Mr RICHARD Bertrand</p> <p>Route de Valeille</p> <p>Dépendance accolée à l'habitation et couverture en tuiles</p>			

N°	PARCELLES	DESCRIPTIONS	CADASTRE	AERIENNE	PHOTOS
24	ZB32	Mme BOURBON Dominique Chemin du Fenel Grange accolée à l'habitation, en pisé et couverture en tuiles			
25	ZD40	Mr BRUYERE Jean Louis Chemin du Pontet Grange accolée à l'habitation, en pisé et couverture en tuiles			
26	ZC11	Mr D'AUBAREDE Chemin du Pontet Dépendance isolée et couverture en tuiles			
27	ZO57	Mme CHAUMARAT Audrey Chemin du Grand Beal Dépendance accolée à l'habitation et couverture en tuiles			

N°	PARCELLES	DESCRIPTIONS	CADASTRE	AERIENNE	PHOTOS
28	ZO49 ZO62	Mme MOULIN Anna Route de Saint André Dépendance accolée à l'habitation et couverture en tuiles			
29	ZO68	Mr ROSE Jean Yves Impasse de la Liegue Dépendance accolée à l'habitation, en pisé et couverture en tuiles			
30	ZP114	Mr BAK Jean Route de la Liegue Dépendance accolée à l'habitation			
31	ZN32	Mr BELLON Alain Chemin du Surget Dépendance accolée à l'habitation et couverture en tuiles			

N°	PARCELLES	DESCRIPTIONS	CADASTRE	AERIENNE	PHOTOS
32	ZK31	Mr PONCET Gérard Chemin du Ruisseau Dépendance accolée à l'habitation, en pisé et couverture en tuiles			
33	ZK144	Mme BLEIN Edith Route de Belgarde Grange accolée à l'habitation, en pisé et couverture en tuiles			
34	ZK162	Mr CARADOT Joachim Chemin des Granges Dépendance non accolée à l'habitation et couverture en tuiles			
35	ZI 48	Mme PONCET Angèle Chemin de la Montagne Dépendance accolée à l'habitation, en pisé et couverture en tuiles			

N°	PARCELLES	DESCRIPTIONS	CADASTRE	AERIENNE	PHOTOS
36	OA520	Mr FAYOLLE Christophe Route de Virigneux Dépendance non accolée à l'habitation et couverture en tuiles couleur terre cuite brune	  Le cadastre ne correspond pas à la réalité du terrain, il manque des bâtiments		
37	ZE59	Mme DE VANDIERE DE VITRAC Helene Route de Lyonnes Dépendance non accolée à l'habitation et couverture en tuiles mécanique			
38	ZL 74	Mr THIOILLIER Samuel Route de Saint André Dépendance accolée à l'habitation et couverture en tuiles			
39	ZM 51 ZM 18	Mme GIRAUD Céline Chemin des Grandes Varennes Dépendance accolée à l'habitation et couverture en tuiles	